

Risque de dislocation de massifs rocheux d'assise



Photo n°1:

Mise en place pont Bailey provisoire

Photo n°2:

Massif instab.



Photo n°4 :

Terrassement sous culée rive gauche

Photo n°5 :

Premiers éléments c





Photo n°5 :

Opération de bétonnage

Photo n°6 :

Préparation pour



Photo n°7:

Appui et voussoir rive droite

Photo n°8:

Cintre et tête de mis



Photo n°9:

Travaux de manutention

Photo n°10:

Manutention et bé





Photo n°11:

Voussoir rive droite avec appui provisoir

Photo n°12:

Vue voussoirs



Photo n°13:

Pont après achèvement des travaux prise de vue du côté rive gauche



Photo n°14:	<i>Sondage carotté pour projet d'ouvrage</i>	
--------------------	--	--

ational de la route
hati
Thème n°4-15



le rive droite



du pont - côté rives





vousoir suivant



se en précontrainte



tonnage de dalle





intermédiaires



